

## FICHE D'INTERVENTION N° FI 3635

Client : **SDM 22**

Correspondant :

Réf devis EUROTEC Dév. :

Tél. :

Fax :

GSM :

Mail :

**Détail de l'intervention :**

Visite d'entretien

PR = Pompe RAS, Treuil de Potence ne se bloque pas, prévoir le curage du poste. Nettoyage de la sonde. Contrôle de l'heure RAS

Tamis : Jeu sur rampe de lavage, Nettoyage tamis, Graissage des peliers.

Bassin Tampon = Pompe de relevage légèrement bouchée, pompe agitation RAS, Sonde nettoyée.

Flottateur = Légère fuite sur le moteur réducteur, début d'usure sur bavette de racleur, vidange du flottateur et débouchage purge de fond.


Pressurisation = RAS


Autocontrôle = Nettoyage du bal et test de fonctionnement du préleveur.

Contrôle Electriques : Pompe bassin tampon = 20 MR

| Nombre d'heures |     |     |               |
|-----------------|-----|-----|---------------|
| Aller           | 0,5 | Hrs | Bureau études |
| Sur site        | 4,5 | Hrs | Atelier       |
| Retour          | 0,5 | Hrs | Total         |

| Nombre de km     |     |
|------------------|-----|
| Compteur départ  | kms |
| Compteur site    | kms |
| Compteur retour  | kms |
| Nb km effectuées | kms |

|   |          |                              |  |
|---|----------|------------------------------|--|
| Le technicien : Nom / Visa  |          | Responsable SAV : Nom / Visa |  |
| Alan / Matthias  |          |                              |  |
| Date :  | 01/12/22 | Date :                       |  |
| <b>EUROTEC Développement</b>  |          |                              |  |

|   |          |
|---|----------|
| Pour approbation : Nom / Visa   |          |
|  |          |
| Date :  | 01/12/22 |
| <b>Le Client</b>  |          |