

FICHE D'INTERVENTION N° FI 3610

Client : **ARQ29**

Correspondant :

Réf devis EUROTEC Dév. :

Tél. :

Fax :

GSM :

Mail :

Détail de l'intervention :

Entretien :

Poste de relevage : Regens éclats sur P1, attache Boire guidage pompe HS
P2: RAS, sonde Piezo: RAS

Tamis rotatif: Petit Sen Bague Bouton raccords EV Lavage ~~à remplacer~~
Graissage Paliers Le joint remplacé mais fait toujours
Bavette étanchéité à remplacer Le vanne fermée
contrôle jusque intervention

Pressurisation: RAS

FPattateur: petite fuite sur motoréducteur: à surveiller

Stockage Boues: RAS

Autocontrôle: Etalonnage sonde PH
Nettoyage Bal, Prélèveur
Vérification de limétre

Traitement physico chimique: RAS

Bassin Tampon: - Pompe P2: RAS
- Pompe P1: Chaîne dans le BT
Merci de nous prévenir quand le BT sera vide ou
au seuil bas pour réaliser une intervention
- Dépose de la potence existante

Nombre d'heures				
Aller	1	Hrs	Bureau études	Hrs
Sur site	7,5	Hrs	Atelier	Hrs
Retour	1	Hrs	Total	Hrs

Nombre de km	
Compteur départ	kms
Compteur site	kms
Compteur retour	kms
Nb km effectuées	kms

Le technicien : Nom / Visa Le Corrauc	Responsable SAV : Nom / Visa
Date : 20/09/2022	Date :
EUROTEC Développement	

Pour approbation : Nom / Visa	
Date :	
Le Client	