

FICHE D'INTERVENTION

Fiche N° FI 1502

Client : **FBS29**

Correspondant :

Tél. :

Fax :

Réf devis EUROTEC Dév. :

GSM :

Mail :

Détail de l'intervention :

Pompe pressurisation bruyante + brûlante.
 → remplacée par celle de votre stock.
 vieille pompe amenée à votre atelier (voir si bouchon dans corps de pompe).
 Actuellement pressurisation OK (visuel OK) mais manomètre à remplacer (3 bars à actuellement)
 1 vanne PVC refermentent DN50 fuyarde → à remplacer.

Nombre d'heures

Aller	Hrs	Bureau études	Hrs
Sur site	Hrs	Atelier	Hrs
Retour	Hrs	Total	Hrs

175

Nombre de km

Compteur départ	kms
Compteur site	kms
Compteur retour	kms
Nb km effectuées	kms

Le technicien : Nom / Visa

BOUVAREL

Responsable SAV : Nom / Visa

Date : **10/08/22**

Date :

EUROTEC Développement

Pour approbation : Nom / Visa

N. Royer

Date : **10/08/22**

Le Client