

FICHE D'INTERVENTION N° FI 3650

Client : CDC 22

Correspondant :

Réf devis EUROTEC Dév. :

Tél. :

Fax :

GSM :

Mail :

Détail de l'intervention :

Débitmètre :

Remplacement du débitmètre alimentation vis d'épuration
selon commande CC 2022 M 33 18

1H30 x 2

Pompe de recirculation N°1 :

Levage de la pompe pour vérification

Roue HS et vérification Mégachimètre (HS également)

0,5 h x 2

Récupération d'un débitmètre bâtiment abbattage + pose
d'une manchette

0,5 h x 2

Prochaine intervention prévoir de regarder la fuite
derrière le canal de sortie + pose de tresse
pour presse à boues.

Nombre d'heures

Aller	Hrs	Bureau études	Hrs
Sur site	Hrs	Atelier	Hrs
Retour	Hrs	Total	Hrs

Nombre de km

Compteur départ	kms
Compteur site	kms
Compteur retour	kms
Nb km effectuées	kms

Le technicien : Nom / Visa

Responsable SAV : Nom / Visa

Scelles
relouane




Date : 23/02/23

Date :

EUROTEC Développement

Pour approbation : Nom / Visa

S. DIOUADOU



Date : 24/02/2023

Le Client